


DESTORNILLADOR DINANOMÉTRICO 1/4"


Cód. 0714 71 91



 Manual de instrucciones de servicio original

ES

Instrucciones



Insertar el adaptador



Desbloquear



Ajustar



Alinear escala



Bloquear

Instrucciones de seguridad



Advertencia: Riesgo de partículas volantes el uso de herramientas aceradas, tubos, extensiones y accesorios dañados puede provocar lesiones

No use el destornillador dinámico 1/4" como martillo.

Un destornillador dinámico no calibrado puede dañar piezas o herramientas.

No utilice extensiones en el mango, ya que podría dañar el destornillador dinámico.





Siempre use protección ocular cuando utilice herramientas de manos.




Advertencia: pueden producirse lesiones por descarga eléctrica.

El mango no está aislado. No utilizar en circuitos eléctricos, de alta tensión o baja tensión.



Para evitar que se produzca una "carga lateral" con lecturas de par inexactas mantenga el destornillador dinámico 1/4" en posición perpendicular con respecto al plano de uso.



Cuidados y mantenimientos

1) El destornillador dinamómetro 1/4" es un instrumento de precisión y debe almacenarse con cuidado. No lo golpee ni lo utilice para martillar.

2) El destornillador dinámico 1/4" no necesita lubricación

3) Siempre almacenar el destornillador dinámico 1/4" en la caja después de su uso para evitar la humedad y la suciedad.

4) Después de su uso, relaje el resorte y ajústelo al valor más bajo.

5) Nunca desarme el destornillador dinámico 1/4" por su cuenta. Si necesita desmontar el destornillador dinámico o repararlo, solicite asistencia a un servicio técnico cualificado. Cualquier acción incorrecta para desmontar el destornillador dinámico puede dañar este instrumento.

Norma

Calibramos cada destornillador dinámico en fábrica utilizando los estándares de par según din iso 6789 y ASME b 107.14M-2004 y certificamos que cumple con las certificaciones de precisión Din iso 6789 y ASME B107.14M-2004.

Tel.: 011 5263 7053

Würth Argentina S.A.

Parque Industrial Cañuelas I

Autovía Ruta Provincial Nro.6, Km101,5

CP1814 · Cañuelas · Buenos Aires

info@wurth.com.ar

www.wurth.com.ar

Diseñado en Argentina

Reservados todos los derechos

WDAR/8-24



WWW.WURTH.COM.AR